

Standort	Baum-Nr.	Baumart	Durchmesser	Schäden	Ersatz
01 Landzunge/Kleiner Wert	1101571	Feldahorn	31cm	Wipfeldürre, Kappungen	Nachpflanzen – gleicher Baum
02 Landzunge/Kleiner Wert	1102266	Silberweide	76cm	Wipfeldürre, Wurzelabgrabungen	Nicht notwendig
03 Seufzerwäldchen/ Kleiner Wert	1101967	Esche	63cm	Wipfeldürre, Pilzbefall	Nicht notwendig
04 Schwanzer	1102210	Spitzahorn	51cm	Rindenverlust am Stamm	Nicht notwendig
05 Oberer Wert	1801681	Zürgelbaum	36cm	Absterbend	Nicht notwendig
06 Oberes Neckartal	1803755	Silberahorn	60cm	Wipfeldürre, Absterbend	Nicht notwendig
07 Europastraße	1100623	Ulme	36cm	Wipfeldürre, Verletzung an Vergabelung	Nicht notwendig
08 Schloßbergstraße	1802338	Hainbuche	40cm	Stockfäule, Baumtorso	Nicht notwendig
09 Schloßbergstraße	1802397	Mirabelle	50cm	Wipfeldürre, Bruchgefahr	Nachpflanzen – gleicher Baum
10 Schloßbergstraße	1802397	Pflaume	38cm	Wipfeldürre, Pilzbefall am Stamm	Nachpflanzen – gleicher Baum
11 Burgholzweg	1800301	Esche	50cm	Stockfäule, Baumtorso	Nicht notwendig
12 Burgholzweg	1800296	Linde	40cm	Wipfeldürre, absterbend	Nicht notwendig
13 Burgholzweg	1800281	Linde	50cm	Wipfeldürre, absterbend	Nicht notwendig
14 Schleifmühlenweg	1101367	Linde	40cm	Wipfeldürre, absterbend Baumtorso	Nicht notwendig
15 Sindelfinger Straße	1802940	Traubenkirsche	40cm	Absterbend	Nicht notwendig
16 Aischbachstraße	1800559	Vogelkirsche	60cm	Pilzbefall	Nicht notwendig
17 Hegelstraße	1706129	Bergahorn	37cm	Bauschäden an den Wurzeln, Pilzbefall	Nicht notwendig
18 Reutlinger Straße	1606008	Robinie	40cm	Stockfäule	Neuplanung steht an
19 Reutlinger Straße	1606188	Esche	50cm	Wipfeldürre, Eschensterben	Nicht notwendig
20 Reutlinger Straße	1606232	Ulme	40cm	Abgestorben, Baumtorso	Nicht notwendig
21 Reutlinger Straße	1606240	Ulme	40cm	Abgestorben	Nicht notwendig
22 Eisenbahnstraße	179	Pappel	35cm	Stockfäule mit Pilzbefall	Nicht notwendig
23 Hechinger Straße	3300856	Eiche	35cm	Abgestorben	Nicht notwendig
24 Stuttgarter Straße	1704217	Birke	35cm	Abgestorben, Baumtorso	Nicht notwendig
25 Stuttgarter Straße	1704218	Birke	50cm	Abgestorben, Baumtorso	Nicht notwendig
26 Eisenhutstraße	1706073	Bergahorn	48cm	Pilzbefall an V-Gabelung, Wipfeldürre	Nachpflanzen – evtl. mehr

27 Marienburger Straße	1704275	Hainbuche	47cm	Höhlungen und Pilzbefall am Stamm	Nachpflanzen – gleicher Baum
28 Wennfelder Garten	1706413	Esche	45cm	Eschensterben	Nicht notwendig
29 Steinlach	1102225	Silberweide	38cm	Wurzeln unterspült, Wipfeldürre	Nicht notwendig
30 Steinlach	3201261	Spitzahorn	80cm	Höhlungen mit Pilzbefall am Stammfuß	Nachpflanzen – gleicher Baum
31 Steinlachwasen	3300926	Esche	33cm	Eschensterben	Nicht notwendig
32 Steinlachwasen	3300942	Esche	35cm	Eschensterben	Nicht notwendig
33 Mühlbach	3201201	Weide	40cm	Abgestorben	Nicht notwendig
34 Konrad Adenauer Straße	3200310	Spitzahorn	100cm	Pilzbefall am Stamm	Nachpflanzen – gleicher Baum
35 Schaffhausenstraße	1600847	Birke	35cm	Abgestorben	Nachpflanzen – gleicher Baum
36 Unterer Wert/ Bismarckstraße	1601264	Ulme	55cm	Baumtorso	Aktuell Baumaßnahme
37 Bismarckstraße	2100382	Spitzahorn	35cm	V-Vergabelung, Bruchgefahr	Nicht notwendig
38 Bismarckstraße	2100302	Hainbuche	42cm	Geringe Restwandstärke am Stamm	Nachpflanzen – gleicher Baum
39 Bismarckstraße	1600255	Bergahorn	50cm	Wipfeldürre, absterbend	Aktuell Baumaßnahme
40 Großholz	2104461	Apfelbaum	40cm	Wipfeldürre, Höhlungen am Stamm	Nachpflanzen – gleicher Baum
41 Großholz	2104194	Erle	35cm	Baumtorso, abgestorben	Nachpflanzen – gleicher Baum
42 Neckarwasen	2103446	Traubenkirsche	45cm	Sturmschaden	Nicht notwendig
43 Nürtinger Straße	2102357	Robinie	46cm	Stockfäule, Bruchgefahr	Nicht notwendig
44 Rohrbangert	2201093	Eiche	31cm	Baumtorso	Nicht notwendig
45 Rohrbangert	2201216	Robinie	40cm	Pilzbefall am Stamm	Nicht notwendig
46 Daimlerstraße	2100689	Silberahorn	40cm	Wipfeldürre, absterbend	Nicht notwendig
47 Dorfacker	2102756	Birke	35cm	Wipfeldürre, Pilzbefall	Nachpflanzen – gleicher Baum
48 Eichhaldenstraße	2100927	Eiche	35cm	Abgestorben	Nicht notwendig
49 Goldersbach	2300848	Robinie	40cm	Pilzbefall am Stamm	Nicht notwendig
50 Frischlinstraße	1202492	Bergahorn	70cm	Baumtorso	Nachpflanzen – gleicher Baum
51 Liststraße	1201503	Eiche	80cm	abgestorben	Nachpflanzen – gleicher Baum
52 Täglesklinge	2201660	Bergahorn	40cm	Stammschaden	Nicht notwendig
53 Täglesklinge	2201551	Bergahorn	40cm	absterbend	Nicht notwendig
54 Täglesklinge	2201578	Esche	40cm	Eschentriebsterben	Nicht notwendig
55 Täglesklinge	1404989	Hainbuche	36cm	Riss an Stämmeling, Bruchgefahr	Nicht notwendig
56 Täglesklinge	1404760	Rotfichte	34cm	Sturmschaden	Nicht notwendig
57 Täglesklinge	2201665	Bergahorn	35cm	Riss am Stamm, Bruchgefahr	Nicht notwendig

58 Haußerstraße	1402212	Apfelbaum	50cm	Pilzbefall am Stamm (Spechtlöcher)	Aktuell Baumaßnahme
59 Haußerstraße	1402215	Silberahorn	33cm	Pilzbefall an allen Stämmlingen	Aktuell Baumaßnahme
60 Sand	2201295	Eiche	40cm	absterbend	Nicht notwendig
61 Nordring	1402764	Rotfichte	40cm	Stammriss, Bruchgefahr	Nicht notwendig
62 Nordring	1402613	Rotbuche	40cm	Brandkrustenpilz am Stammfuß	Nicht notwendig
63 Nordring	1402643	Lärche	43cm	abgestorben	Nicht notwendig
64 Falkenweg	1401781	Eiche	54cm	absterbend	Nicht notwendig
65 Im Schönblick	1406202	Rotbuche	42cm	Sturmschaden	Nicht notwendig
66 Rotdornweg	1402989	Ulme	31cm	abgestorben	Nicht notwendig
67 Rotdornweg	1403109	Bergahorn	36cm	Brandkrustenpilz	Nicht notwendig
68 Rotdornweg	1403122	Rotbuche	33cm	Brandkrustenpilz	Nicht notwendig
69 Weißdornweg	1404035	Bergahorn	40cm	Brandkrustenpilz	Nachpflanzen – gleicher Baum
70 Geißhalde	1401976	Eiche	74cm	Spechtlöcher, geringe Restwandstärke	Nicht notwendig
71 Untere Viehweide	1405267	Birke	40cm	Pilzbefall am Stamm, Höhlungen	Nicht notwendig
72 Untere Viehweide	1405237	Bergahorn	42cm	abgestorben	Nachpflanzen – gleicher Baum
73 Untere Viehweide	1405282	Birke	42cm	Wipfeldürre absterbend	Nicht notwendig
74 Heuberg	1300955	Esche	50cm	Pilzbefall im Wurzelbereich	Nachpflanzen – gleicher Baum
75 Heuberg	1302569	Weide	32cm	Sturmschäden	Nachpflanzen – gleicher Baum
76 Heuberg	1300761	Robinie	40cm	Wipfeldürre, absterbend	Nicht notwendig
77 Heuberg	1300952	Esskastanie	40cm	Stammschaden, Stockfäule	Nachpflanzen – gleicher Baum
78 Beim Herbstenhof	1300608	Rotfichte	43cm	abgestorben	Nachpflanzen – gleicher Baum
79 Eduard-Spranger-Straße	1300298	Schwarzkiefer	70cm	Pilzbefall am Stammfuß	Nachpflanzen – gleicher Baum
80 Cranachweg	1300221	Eiche	35cm	Weissfäule am Stammfuß	Nachpflanzen – gleicher Baum
81 Eberhardshöhe	1404482	Lärche	50cm	absterbend	Nicht notwendig
82 Eberhardshöhe	1404449	Lärche	31cm	absterbend	Nicht notwendig
83 Eberhardshöhe	1404462	Lärche	36cm	absterbend	Nicht notwendig
84 Eberhardshöhe	1404450	Lärche	38cm	abgestorben	Nicht notwendig
85 Eberhardshöhe	1404461	Lärche	38cm	abgestorben	Nicht notwendig
86 Eberhardshöhe	1404464	Lärche	32cm	abgestorben	Nicht notwendig
87 Sarchhalde	1201763	Hainbuche	32cm	Pilzbefall	Nicht notwendig
88 Im Rotbad	1402253	Robinie	43cm	Wipfeldürre, Rindenverlust am Stamm	Nicht notwendig

89 Gottlieb-Olpp-Straße	1401997	Walnuss	70cm	Pilzbefall am Stamm, Rindenverlust	Nicht notwendig
90 Waldhäuser Straße	1403385	Vogelkirsche	40cm	Wipfeldürre, absterbend	Nicht notwendig
91 Schnarrenbergstraße	1201976	Robinie	49cm	Wipfeldürre, absterbend	Nachpflanzen – gleicher Baum
92 Schnarrenbergstraße	1201975	Robinie	48cm	Wipfeldürre, absterbend	Nachpflanzen – gleicher Baum
93 Rosenauer Weg	1201722	Robinie	35cm	absterbend	Nicht notwendig
94 Vor dem Kreuzberg	1803150	Kugelrobinie	40cm	Absterbende, Pilzbefall	Nicht notwendig
95 Hagellocher Weg	10007	Weide	180cm	Bruchgefahr	Nicht notwendig
96 Aischbachstraße	1800047	Birke	35cm	Baumtorso	Nachpflanzen – gleicher Baum
97 Herrenberger Straße	1801114	Robinie	60cm	Absterbende Krone	Nachpflanzen – gleicher Baum
98 Herrenberger Straße	1801106	Robinie	40cm	Höhlungen am Stammfuß, Bruchgefahr	Nachpflanzen – gleicher Baum
Bergfriedhof				Gemeinsamer Ortstermin am Mittwoch, 11.10.2023, 16 – 18 Uhr mit Mitgliedern des Gemeinderates u.a. zu dem Thema Überalterung, Krankheiten alter Baumbestand Bergfriedhof. Auf dem Bergfriedhof wurden im Frühjahr 2023 insgesamt 27 neue Bäume gepflanzt.	Aufgrund des dichten waldartigen Bestandes im Bereich entlang der Galgenbergstraße zwischen Haupteingang und Sudentenstraße werden Nachpflanzungen auf dem Friedhofsgelände umgesetzt.
99	1702888	Rotbuche	56cm	Brandkrustenpilz	nicht möglich an Ort und Stelle
100	1702045	Rotbuche	50cm	Brandkrustenpilz	nicht möglich an Ort und Stelle
101	1701212	Rotbuche	67cm	Brandkrustenpilz	nicht möglich an Ort und Stelle
102	1701391	Rotbuche	45cm	Brandkrustenpilz	nicht möglich an Ort und Stelle
103	1701182	Esche	56cm	Pilzbefall an Wurzel und Stamm	nicht möglich an Ort und Stelle
104	1701320	Rotbuche	75cm	Brandkrustenpilz	nicht möglich an Ort und Stelle
105	1700351	Rotbuche	52cm	Brandkrustenpilz	nicht möglich an Ort und Stelle
106	240	Rotbuche	42cm	Brandkrustenpilz	nicht möglich an Ort und Stelle
107	1701314	Rotbuche	60cm	Absterbend	nicht möglich an Ort und Stelle
108	1700315	Rotbuche	43cm	Baumtorso	nicht möglich an Ort und Stelle
109	1700233	Robinie	38cm	Stockfäule mit Pilzbefall	Nachpflanzen – gleicher Baum
110	1701170	Eiche	75cm	Wipfeldürre, Höhlungen am Stammfuß	Nachpflanzen – andere Sorte

111	1701591	Kiefer	56cm	Absterbend	Nachpflanzen – anderer Baum
112	1701412	Rotbuche	58cm	Brandkrustenpilz	Nachpflanzen – gleicher Baum
113	1701468	Linde	45cm	Baumtorso	Nachpflanzen – gleicher Baum
Stadtfriedhof					
				Satzung Geschützter Grünbestand Stadtfriedhof von 2002, Für Fällungen vorab die schriftliche Genehmigung beim LAD und RP einholen.	Entsprechend dem Baumentwicklungskonzept in den Belegungsplänen zur Satzung Wiedereröffnung Stadtfriedhof vom 24.10.2001
114	1200944	Eibe	60cm	Abgestorben	Nachpflanzen – gleicher Baum
115	1200915	Birke	48cm	Wipfeldürre, Pilzbefall	Nachpflanzen – gleicher Baum
116	70	Rotfichte	56cm	Befall von Buchdruckern	Nachpflanzen – anderer Baum
117	1200946	Trauerweide	56cm	Wipfeldürre, Bruchgefahr	Nachpflanzen – gleicher Baum
118	1200912	Hängeesche	44cm	Eschensterben	Nachpflanzen – genehm.Ersatz Sophora japonica `Pendula`
Friedhof, Lustnau					
119	2101284	Hainbuche	35cm	Abgestorben	Nachpflanzen – gleicher Baum
120	2110197	Schwarzkiefer	60cm	Bruchgefahr	Nachpflanzen – anderer Baum
Ortschaften nur zur Info					
Pfrondorf					
121 Haldenbachstraße	12100272	Esche	34cm	Eschensterben	Nicht notwendig
122 Haldenbachstraße	12100271	Esche	52cm	Eschensterben	Nicht notwendig
123 Kohlplattenweg	12100331	Birke	33cm	Baumtorso	Nachpflanzen – gleicher Baum
Bühl					
124 Sengentalstraße	15100416	Bergahorn	38cm	Absterbend	Nicht notwendig
125 Wuhrwiesen	15100855	Silberweide	80cm	Bruchgefahr	Nachpflanzen – gleicher Baum
126 Tal	13100704	Laubbaum	40cm	Absterbend	Nachpflanzen – gleicher Baum
127 Tal	13100400	Apfelbaum	32cm	Absterbend	Nachpflanzen – gleicher Baum

128 Tal	13100401	Apfelbaum	50cm	Absterbend	Nachpflanzen – gleicher Baum
Unterjesingen					
129 Kirchhalde	17100246	Weide	70cm	Stockfäule, Bruchgefahr	Nachpflanzen – gleicher Baum
130 Kirchhalde	17100228	Hainbuche	37cm	Absterbend	Nachpflanzen – gleicher Baum